

Stelconplaten? Eerst niet, nu wel

Voormalige vaste instructie binnen de URETEK-organisatie: nooit Stelconplaten proberen te 'liften'. De platen zijn te klein en in verhouding te licht van gewicht om goed manipuleerbaar te zijn.

Máár het bloed kruipt waar het niet gaan kan. We kregen zo vaak het verzoek om het toch eens te proberen, dat we er op een bepaald ogenblik aan een methode zijn gaan werken om deze vloerplaten te kunnen corrigeren.

Met als resultaat dat we tegenwoordig de platen met hydraulica tot op het gewenste niveau brengen, waarna we de zo ontstane holte heel voorzichtig uitvullen met onze expansieharsen. Relatief tamelijk tot zeer arbeidsintensief, maar in de praktijk meestal toch een voordelige oplossing, omdat de vloer tijdens onze werkzaamheden gewoon in gebruik kan blijven, ontruimen is bijna nooit nodig.

Stelconplaatvloeren liften? We gaan ervoor.

